

E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MEDIÇÃO PARCIAL CONTRATO DE
ENGENHARIA, FORNECIMENTO, MONTAGEM E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DO SISTEMA DE SPCI**

Objetivo: Este relatório tem como objetivo mostrar o que já foi realizado em relação as adequações da NR 10 contrato Nº S16250339 na planta de Volta Redonda -RJ , da Csn Cimentos Brasil

MEDIÇÃO REFERENTE A ABRIL / MAIO DE 2024

REFERENCIA CONTRATO

20 SERVIÇOS DE CAIXA DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS DE INCENDIO

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10

SEGUE EVIDÊNCIAS DO TRABALHO QUE ESTA SENDO REALIZADO :

20 SERVIÇOS DE CAIXA DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS DE INCENDIO

ANTES



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza



DEPOIS



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 291

ANTES



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 591

ANTES




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 594

ANTES




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 600

ANTES



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 593

ANTES




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS





E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

30 SERVIÇO DE PINTURA DOS PISOS DAS SALAS ELÉTRICAS CONFORME NR-10
SALA 592

ANTES




E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

DEPOIS



E-MAIL: lafim.montagens@yahoo.com.br

Responsável Técnico CSN: Carlos Eduardo Soares de Moraes

Responsável Técnico LAFIM: Luciano Thomaz de Souza

